






Anforderungen an HS- und NS-Schalträume					
Nur in MS-Schalträumen erforderlich					
Arbeitsmittel und Objekte:	muss	soll	kann	Hinweise auf Besonderheiten	
Abdecktücher und isolierte Klammern		X			
Absperrbalken oder Absperrkette rot-weiß		X		Dringende Empfehlung!	
Aushang Brandbekämpfung VDE 0132		X		Befreiung möglich	
Aushang mit Notrufnummer		X		Schild E 004	
Beschilderung Schaltraumtüren (Warndreieck und Herzschrittmacher-Schild)	X	X		Schild W 012	 Schild P 007 
Einpoliger Hochspannungsprüfer	X				
Elektriker-Arbeitsanzug oder Schaltmantel	X			Arbeitsanzug mit hohem Baumwollanteil	
Erd- und Kurzschließgarnitur für MS-Anlagen	X				
Feuerlöscher CO <sub>2</sub>	X			Empfehlung: Außen anbringen	
Helm mit Gesichtsschutz	X				
Isolierende Erdungs- und Betätigungsstangen für MS-Anlagen	X				
Isolierende Schutzplatten und / oder Einschubplatten für typgeprüfte Schaltanlagen	X			Einschubplatten dürfen nur nach Maßgabe des Herstellers eingesetzt werden	
NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Schutzstulpe		X		Niederspannungsschalträume	
Panikschloss an der Eingangstür	X				
Potenzialausgleich	X			Alle leitfähigen berührbaren Teile einbeziehen	
Schalthandlungsbuch		X		Empfehlung	
Schutzhandschuhe (für MS-Anlagen auch Schalthandschuhe genannt)	X			Zum Schutz gegen thermische Risiken	
Sicherheitsbeleuchtung oder Akkuleuchte in Bereitschaftsschaltung	X				
Sicherungszange für HH-Sicherungen		X		HH-Ersatzsicherungen bevoraten	
Standort-Isoliermatten	X			Auch in Niederspannungs-Schalträumen	
Telefon für Notruf		X		Dringende Empfehlung!	
Übersichtsschaltbild der Anlage	X				
VDE 0105 Teil 100 auslegen oder aufhängen		X		Empfehlung: Fachbuch VDE Schriftenreihe 13	
Verbandskasten			X		
Warnschilder diverse	X			z.B. P 031	 z.B. W 005 

Die regelmäßige Überprüfung bezieht sich auf Vollständigkeit und ordnungsgemäßen Zustand der mobilen Arbeitsmittel